FIRST QUANT MINERAL
Cobre Panamá

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

EXL-001, EXL-002
EXL-003, EXL-004

Autor: JOSE HERRERA Sitio: Minera Panama Tarea/Task: Inspección C&M date: 08-03-24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ Responsable/*Approver*: JOSE HERRERA Firma/*Signature*: _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* Fecha de revisión/*Review date*: 08-03-24

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
Inspección del entorno donde se encuentra el Equipo.	Terreno irregular, Fauna animal, condiciones climática	Personal en la inspección C&M			✓	Visual 360`, aplicar cuidado al caminar, orden y aseo, limitar área de trabajo.	✓		
Ingreso al Equipo.	Caída de nivel, golpes, tropezones.	Personal en la inspección C&M			✓	Aplicar 3 puntos de apoyo, utilizar EPP, orden y aseo, utilizar las barandas del equipo.	✓		
Inspección C&M	Golpes, Caída de nivel, contacto hidrocarburos. Condiciones climáticas	Personal en la inspección C&M			✓	Aplicar 3 puntos de apoyo, utilizar EPP, Limitar lugar con Conos, estar fuera de radio de alcance, aplicar protector solar e hidratación.	✓		
Pruebas Dinámicas C&M.	Movimiento Mecanico, Presión HYD, Contactos energizados. Altas temperaturas	Personal en la inspección C&M			✓	Autorización de Mov Equipo, Limitar lugar con Conos, estar fuera de radio de alcance, Utilizar EPP, Hidratación.	✓		
Fin de Inspección y bloqueo del Equipo, dejado en C&M.	Superficies calientes, tropezones, bajar escalera, Mov. Equipo	Personal en la inspección C&M			✓	Aplicar 3 puntos de apoyo, orden y aseo, aislar y despresurizar energías, revisión visual final y bloqueo del equipo con candado negro	✓		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	Firma / *Signature*	Fecha / *Date*	Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	Firma / *Signature*	Fecha / *Date*
JOSÉ [illegible]		08-03-24			
Prudencio Rios		8-3-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANTUM MINERALS
Cobre Panamá

Form 5.2

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Autor: Jonathan Niñez Sitio: TMSA-Bahia 9 Tarea/Task: Desmontaje de carcasa termostato date: 8-3-24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ Responsable/*Approver*: _____ Firma/*Signature*: _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / *L*	M	A / *H*
Inspeccion del Area	Caida a propio nivel Area sucia			/		uso EPP Caminar zona segura Limpieza del Area	/		
Desmontaje Carcasa termostato	Arranque inesperado Caida A desnivel proyeccion de				/	uso EPP uso 3 punto Apoyo uso bloqueo y etiqueta		/	
	Esquirla y Liquido Herramienta mal estado				/	uso Herramienta en buen estado		/	

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* Fecha de revisión/*Review date*: .....

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	Firma / *Signature*	Fecha / *Date*	Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	Firma / *Signature*	Fecha / *Date*
Jonathan Nuñez	JNuñez	8-3-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANTUM MINERALS
Cobre Panamá

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: Rigoberto Ros **Sitio:** Minera Panama **Tarea/Task:** Inspección C&M cambio de caja termostato **Equipo:** EL104/105 **date:** 9/3/24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ **Responsable/*Approver*:** JOSE HARPER **Firma/*Signature*:** _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* **Fecha de revisión/*Review date*:** 09-03-24

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
INGRESO A BAHYA de trabajo	EQUIPO EN MOBIMIENTO	PERSONAL			/	USO GUIA TIERRA SE LIMITA AREA TRABAJO	/		
INGRESO AL EQUIPO	CAIDAS A DESNIVEL	PERSONAL			/	USO 3 PUNTOS de APOYO ESCALERAS APROPIADAS	/		
BLOQUEO Y ETIQUETADO	ARRANQUES INESPERADOS	EQUIPO Y PERSONAL			/	SE CORTA ENERGIA SE INSTALA CANDADO Y ETIQUETA EN MASTER	/		
DESMONTAR CASA TERMOSTATOS	GOLPES CORTES EN MANOS	PERSONAL			/	USO DE EQUIPOS de PROTECCION PERSONAL	/		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Rigoberto Rios		9/3/24			
JOSE HERRERA		09/03/24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANT MINERAL
Cobre Panar

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: Ricardo Rios **Sitio:** Minera Panama **Tarea/Task:** Inspección Pruebas finales **C&M** **Equipo:** EXL 105 **date:** 10/3/24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ **Responsable/*Approver*:** José Hernandez **Firma/*Signature*:** _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* **Fecha de revisión/*Review date*:** .....

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
INGRESO del EQUIPO	CAIDAS A DESNIVEL ARRANQUES INESPERA	PERSONAL			/	SE UTILIZA ESCALERAS APROPIADAS 3 PUNTOS DE APOYO SE INSTALA Bloqueo y Etiquetado	/		
						SE CORTA ENERGIA HYDRAULICA Y ELECTRICAS			
EVALUACION del AREA TRABAJO	HERRAMIENTAS TIRADAS BASURA ACEITES Y GRAZA EN PISO	PERSONAL			/	SE REALIZA ORDEN Y ASEO del LUGAR SE LIMPIA AREA TRABAJO	/		
RELLENAR de coolant y PRUEBAS FINALES	EQUIPO EN MOVIMIENTO	PERSONAL Y EQUIPO			/	SE LIMITA AREA TRABAJO SE UTILIZA PPP DE SEGURIDAD	/		
	DERRAMES DE ACEITE Y COOLANT					SE TIENE EN AREA TRABAJO Kit anti DERRAMES			
	PROYECCION DE OBJETOS								

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Ricaberto Rios		10/3/24			
Jonathan Viñan	J Viñan	10-3-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

EXL 104

Autor: Rigoberto Rios Sitio: BAHYA #10 Tarea/Task: cambio de caja de termostatos date: 10/3/24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ Responsable/*Approver*: JOSE HERRERA Firma/*Signature*: _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* Fecha de revisión/*Review date*: .....

Pasos / Step	Peligro / Hazard	¿Quién está en riesgo? / Who Is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk: Bajo / Low	Medio / Medium	Alto / High	Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk: B / L	M	A / H
INGRESO AL EQUIPO	CAIDAS DE NIVEL GOLPES, TROPEZONES ARRANQUE INESPERADO	PERSONAL			/	APLICAR 3 PUNTOS APOYO UTILIZAR EPP UTILIZAR GARANTIAS DEL EQUIPO BLOQUEO Y ETIQUETADO, SE CORTA ENERGIA ELECTRICAS SE DESPRESURIZA TANQUE HYDRAULICO	/		
INSTALACION DE CAJA TERMOSTATO	GOLPES CORTADURAS EN MANOS, DERRAMES DE HYDROCARBUROS PRESIONES OCULTAS NEUMATICAS	PERSONAL			/	SE UTILIZA GUANTES ANTICORTES KIT DE DERRAMES PANDER Y MORIAS DE ACEITE	/		
RELLENAR COOLAND		PERSONAL			/	SE UTILIZA TOTEN PORTATIL DE COOLANDI LLAVES DE CONTROL DE AIRE Y FLUJO DE COOLAN	/		
PRUEBAS DINAMICAS	EQUIPO EN MOVIMIENTO	PERSONAL Y EQUIPOS			/	LENTES PARA PROYECCION DE OBJETO SE TRASLADA EQUIPO FUERA DE BAHYA, CON GUIA TIERRA SE LIMITA AREA TRABAJO SE INSTALA TARJET ROJADA DE EQUIPO EN PRUEBA			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Reachento Rios		10/3/24			
Jonathan Muñoz	J Muñoz	10-3-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANTUM MINERALS
Cobre Panamá

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: Rigoberto Rios **Sitio:** Minera Panama **Tarea/Task:** Inspección C&M instalacion de caja termostato **Equipo:** EXL 104 **date:** 1./3./24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ **Responsable/*Approver*:** _____ **Firma/*Signature*:** _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* **Fecha de revisión/*Review date*:** .....

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / *L*	M	A / *H*
INGRESO AL EQUIPO	CAIDAS A DESNIVEL ARRANQUES	PERSONAL			/	USO 3 PUNTOS DE APOYO ESCALERAS APROPIADAS USO DE BARANDAS DE TRANSITO	/		
	INESPERADOS DESORDEN EN AREA TRABAJO					SE BLOQUEA EQUIPO SE CORTA ENERGIA ELECTRICA SE DESPRESURIZA LINEAS HIDRAULICO			
INSTALACION DE MODULOS DE MOTOR	CORTES Y GOLPES EN MANOS	PERSONAL			/	USO DE EPP Y GUANTES ANTI CORTES	/		
RELLENAR COOLAND	DERRAMES DE HYDROCARBUROS	PERSONAL			/	USO DE KIT ANTI DERRAMES Y MANTAS PARA RETENER DERRAMES	/		
PRUEBAS FINALES	EQUIPO EN MOVIMIENTO	PERSONAL Y EQUIPO			/	SE RETIRA EQUIPO CON GUIA TIERRA CON PERSONAL SE LIMITA AREA TRABAJO	/		
	APLASTAMIENTO								

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Rigoberto Rios		11/3/24			
Jonathan Núñez	J Núñez	11-3-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANT MINERAL
Cobre Panamá

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: JOSÉ HERRERA PM. **Sitio: Minera Panama** **Tarea/Task:** Inspección **C&M** **Equipo:** EXC-103 **date:** 12-03-24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ **Responsable/*Approver*:** JOSÉ HERRERA **Firma/*Signature*:** _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* **Fecha de revisión/*Review date*:** .....

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
TRASLADO DEL EQUIPO A BAHIA 10	CHOQUE - COLISION ATROPELLO	TÉCNICOS TRANSEUNTES			✓	MANEJO DEFENSIVO GUIA A TIERRA USO DE PITO Y PALETA	✓		
INGRESO AL EQUIPO	CAIDAS, RESBALONES GOLPES EN MANOS	TÉCNICOS			✓	USO DE EPP. ADECUADOS USO DE 3 PUNTOS APOYO/ AGARRO Y ETIQUETADO	✓		
ORGANIZE / LLENADO LUBRICANTES	QUEMADURAS CONTACTO CON HIDROCARBURO	TÉCNICOS			✓	USO DE GUANTES ADECUADO USO DE RAMPAS Y CONTENEDORES MANTS EN LA TAREA	✓		
REEMPLAZO DE FILTRO	GOLPES EN MANOS CORTES, MACHUCONES MALAS POSTURAS	TÉCNICOS			✓	USO DE HERRAMIENTAS ADECUADAS ADOPTAR BUENAS POSTURAS REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	✓		
DESMONTAJE DE GATOS DEL BALDE	GOLPES PROYECCIÓN DE PARTICULAS	TÉCNICOS			✓	USO DE CASCO, LENTES USO DE MASCARILLA TRABAJO EN EQUIPO	✓		
INSPECCIONES DEL EQUIPO	CAIDAS - RESBALONES MACHUCONES	TÉCNICOS			✓	EVALUACIÓN DEL ENTORNO MANTS EN LA TAREA, CONCENTRACIÓN	✓		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
JOSÉ HERRERA		12-03-24			
Nadal Cruz		12-03-24			
Jonathan Niño	J Niño	12-03-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANT MINERAL
Cobre Panar

First Quantum – Cobre Panamá — *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: Ruchenko Rios **Sitio:** Minera Panama **Tarea/Task:** Inspección C&M Mantenimiento 104 PM **Equipo:** EXC 104 **date:** 13/3/24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ **Responsable/*Approver*:** JOSÉ HERRERA **Firma/*Signature*:** _____
Nombre/Name — Supervisor, Superintendente o Gerente — By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* **Fecha de revisión/*Review date*:** .....

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
INGRESO AL EQUIPO	CAIDAS A DESNIVEL	PERSONAL			✓	USO 3 PUNTOS DE APOYO ESCALERAS APROPIADAS INSTALACION DE TARJETA Y	✓		
INSPECCIÓN DEL EQUIPO.	ARRANQUES INESPERADO	PERSONAL				CANDADO SE CORTA ENERGIA ELECTRICA Y HYDRAULICA			
RELLENAR NIVELES DE ACEITES	DERRAMES CAIDAS PROYECCIONES	PERSONAL			✓	USO DE NORIAS KIT ANTI DERRAMES Y USO DEL EPP	✓		
CAMBIO DE RODS SUPERIOR	OBJETOS CAIDA DE OBJETOS GOLPES MANOS	PERSONAL			✓	SE UTILIZA MONTA CARGAS GUANTES ANTI CORTES	✓		
PRUEBAS FINALES	EQUIPO EN MOVIMIENTO	EQUIPO Y PERSONAL			✓	SE RETIRA MAQUINA DE LA BAHIA CON			
						GUIA TIERRA ZONA SEGURA	✓		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

First Quantum – Cobre Panamá *ANALISIS* DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Rigoberto Ríos		13/3/24			
Jonathan Núñez	J Núñez	13-3-24			
JOSE RIAL-GIL		13-03-24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

FIRST QUANTUM MINERALS
Cobre Pana

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Autor: Angel Hernandez Sitio: Sat-03/Pit Brisa Tarea/Task: Mantenimiento de Cabinete ISU 2 date: 13/03/24

Oficial de Seguridad/*Safety officer*: _____ Responsable/*Approver*: Magdiel Quiroz Firma/*Signature*:
Nombre/Name Supervisor, Superintendente o Gerente By Approver

Sistema De Gestión de Seguridad / *Safety Management System* Fecha de revisión/*Review date*: 13/3/24

Pasos / *Step*	Peligro / *Hazard*	¿Quién está en riesgo? / *Who Is At Risk?*	Niveles de Riesgo / *Level of Risk*			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo / *Control measures to be taken to reduce risk level → low*	Nivel de Riesgo Controlado / *Controlled Level of Risk*		
			Bajo / *Low*	Medio / *Medium*	Alto / *High*		B / L	M	A / H
Ingreso al Equipo	Caídas, Tropezones Torceduras de tobillo Energía Peligrosa	Técnicos involucrados en la tarea		✓		Evaluación de entorno / Orden y limpieza. Aplica los tres puntos de apoyo Aplicar procedimiento de bloqueo en PH	✓		
Instalación de Inversor y filtro de ISU 2	Golpes. Ingreso de inversor.	" "		✓		Uso correcto de EPP (guantes) Evitar línea de fuego al momento del izaje de los inversores.	✓		
	Deshidratación. Golpes de calor	" "				Comunicación efectiva entre compañeros. Tomar agua Usar ventilación portátil.	✓		
						orden y limpieza.			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy
Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

Fecha de emisión: Issue date:	20/05/2021
Revision:	7

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - *RISK ASSESSMENT*

Form 5.2

Acuse de Recibo y Aceptación / *Acknowledgement of Receipt & Acceptance*					
Nombre en letra de Imprenta / *Print Name*	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***	**Nombre en letra de Imprenta / *Print Name***	**Firma / *Signature***	**Fecha / *Date***
Jorge Fernandez		13/03/24			
Magdiel Duran		13/03/24			

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*